

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Widok istniejącego przedsionka od strony południowo - wschodniej - od Rynku ;



Fot. 2. Widok przedsionka i pochylni dla niepełnosprawnych od strony północno - zachodniej ;



Fot. 3. Widok przedsionka od strony południowo - zachodniej ;



Fot. 4. Widok pękniętego nadproża elewacji północno - zachodniej przedsionka ;



Fot. 5. Widok schodów wejściowych i przedsionka ;



Fot. 6. Widok pękniętego nadproża drzwiowego oraz przechylonego podestu w elewacji południowo - wschodniej.